

# 取扱い説明書

No. TS10006

島田電機株式会社

型式) SMG-1~22、SMG-1~22-O

## 防爆構造の種類

耐圧防爆構造 d2G4

## 取扱い上の注意

1. 周囲温度は、-10°C~40°Cの範囲（指示計器類が付く場合は-5°C~40°C）でご使用ください。（但し、氷結しないこと）。
2. 本製品の施設、点検及び保守は、防爆に関する責任者（注1）の指導のもとで行ってください。  
もし、行われない場合には、防爆性能が損なわれる原因になりますのでご注意ください。  
注1. 防爆に関する責任者とは労働安全衛生法等関連法規、防爆規格及び電機設備の施工について講習及び定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
3. 機器の改造及び構成部品の交換はしないでください。
4. 通電中は、絶対にカバーを開けないでください。
5. 内部配線及び外部導線は、絶対に傷つけないでください。
6. 接地工事を施してください。
7. 配線する際は、端子箱カバーのみ開けてください。配線方法については外部導線引き込み方法を参照してください。
8. カバーを閉じる際は、必ず締め付けトルクを守ってください。
9. フランジ面には、絶対に傷をつけない様に注意してください。
10. 端子箱カバーには蝶番がついていませんので、カバー開閉の際はカバーを落とさない様に注意してください。

型式	モーター容量	定格電流	主接点	補助接点
SMG-1 /SMG-1-O	0.1 kW	0.7A	3P	1a
SMG-2 /SMG-2-O	0.2 kW	1.2A		
SMG-4 /SMG-4-O	0.4 kW	2.3A		
SMG-8 /SMG-8-O	0.75 kW	3.6A		
SMG-11 /SMG-11-O	1.1 kW	5.0A		
SMG-15 /SMG-15-O	1.5 kW	6.7A		
SMG-22 /SMG-22-O	2.2 kW	9.2A		


(注) 補助接点数は自己保持用a接点を含む数です。

外部端子の数は主回路を含め最高9Pまでとします。

取付及び外部導線引き込み方法

1. 取付寸法

取付用六角ボルト M8 4本



2. 外部導線引き込み方法

1) 外部導線の引き込みは関連法規のもと防爆電気配線工事を行ってください。

2) 端子箱カバーの六角穴付ボルト (M8 SW, PW付) を外して、端子箱カバーのみを取り外してください。  
使用する六角棒スパナ 呼び 6

3) 接地端子に接地線を接続してください。



ターミナルスタッド (M5) に結線図通りに外部導線を接続してください。

(締め付けトルク M5 : 3.2 N·m)

全ての接続には、丸型圧着端子・絶縁チューブを使用し、下図の様に確実に行ってください。  
導電部が互いに接触しない様に注意してください。

4) 外部導線の接続が終わりましたら、端子箱カバーを確実に取付けてください。

六角穴付ボルトが片締めにならない様に、必ず締め付けトルクを守って均等に締め付けてください。  
(締め付けトルク M8 : 10.4 N·m)



注記

仕様書等により取付けを行った配管付属品類は輸送によりねじ部が緩む事が御座います。

配管工事の際には緩んでいないか確認の増し締めを行ってください。

商品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

東京都大田区仲池上2-29-6 (〒146-0081)

本 社 / 03-3754-1711

大阪営業所 / 06-6311-5590



島田電機株式会社

# 取扱い説明書

No. TS10043

島田電機株式会社

型式) SMG-37~75、SMG-1~75-R/O/OR

## 防爆構造の種類

耐圧防爆構造 d2G4

## 取扱い上のご注意

1. 周囲温度は、-10°C~40°Cの範囲でご使用ください（但し、氷結しないこと）。
2. 本製品の施設、点検及び保守は、防爆に関する責任者（注1）の指導のもとで行ってください。  
もし、行われない場合には、防爆性能が損なわれる原因になりますのでご注意ください。  
注1. 防爆に関する責任者とは労働安全衛生法等関連法規、防爆規格及び電機設備の施工について講習  
及び定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
3. 機器の改造及び構成部品の交換はしないでください。
4. 通電中は、絶対にカバーを開けないでください。
5. 内部配線及び外部導線は、絶対に傷つけないでください。
6. 接地工事を施してください。
7. 配線する際は、端子箱カバーのみ開けてください。配線方法については外部導線引き込み方法を参照して  
ください。
8. カバーを閉じる際は、必ず締め付けトルクを守ってください。
9. フランジ面には、絶対に傷をつけない様に注意してください。
10. 端子箱カバーには蝶番がついていませんので、カバー開閉の際はカバーを落とさない様に注意してください。

型式	モーター容量 (kW)	定格電流 (A)	主接点	補助接点			
				無	-R	-O	-OR
SMG-1-R/O/OR	0.1	0.7	3P				
SMG-2-R/O/OR	0.2	1.2					
SMG-4-R/O/OR	0.4	2.3					
SMG-8-R/O/OR	0.75	3.6			1a×2	1a	1a×2
SMG-11-R/O/OR	1.1	5.0					
SMG-15-R/O/OR	1.5	6.7					
SMG-22-R/O/OR	2.2	9.2					
SMG-37 SMG-37-R/O/OR	3.7	15		1a1b	1a1b×2	1a1b	1a1b×2
SMG-55 SMG-55-R/O/OR	5.5	22					
SMG-75 SMG-75-R/O/OR	7.5	30		2a2b	2a2b×2	2a2b	2a2b×2

(注) 補助接点数は自己保持用a接点を含む数です。  
外部端子の数は主回路を含め最高11Pまでとします。




島田電機株式会社

取付及び外部導線引き込み方法

1. 取付寸法

取付用六角ボルト M12 4本



2. 外部導線引き込み方法

1) 外部導線の引き込みは関連法規のもと防爆電気配線工事を行ってください。

2) 端子箱カバーの六角穴付ボルト (M8 SW, PW付) を外して、端子箱カバーのみを取り外してください。  
使用する六角棒スパナ 呼び 6



3) 接地端子に接地線を接続してください。

ターミナルスタッド (M5) に結線図通りに外部導線を接続してください。  
(締め付けトルク M5 : 3.2 N·m)

全ての接続には、丸型圧着端子・絶縁チューブを使用し、下図の様に確実に行ってください。  
導電部が互いに接触しない様に注意してください。

4) 外部導線の接続が終わりましたら、端子箱カバーを確実に取付けてください。

六角穴付ボルトが片締めにならない様に、必ず締め付けトルクを守って均等に締め付けてください。  
(締め付けトルク M8 : 10.4 N·m)



注記

仕様書等により取付けを行った配管付属品類は輸送によりねじ部が緩む事が御座います。  
配管工事の際には緩んでいないか確認の増し締めを行ってください。

商品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

東京都大田区仲池上2-29-6 (〒146-0081)

本 社 / 03-3754-1711

大阪営業所 / 06-6311-5590



島田電機株式会社

# 取扱い説明書

No. TS10051

(S) 島田電機株式会社

型式) SMG-1~55-LO/LOR

## 防爆構造の種類

耐圧防爆構造 d2G4

## 取扱い上のご注意

1. 周囲温度は、-10°C~40°Cの範囲でご使用ください（但し、氷結しないこと）。
2. 本製品の施設、点検及び保守は、防爆に関する責任者（注1）の指導のもとで行ってください。  
もし、行われない場合には、防爆性能が損なわれる原因になりますのでご注意ください。  
注1. 防爆に関する責任者とは労働安全衛生法等関連法規、防爆規格及び電機設備の施工について講習  
及び定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
3. 機器の改造及び構成部品の交換はしないでください。
4. 通電中は、絶対にカバーを開けないでください。
5. 内部配線及び外部導線は、絶対に傷つけないでください。
6. 接地工事を施してください。
7. 配線する際は、端子箱カバーのみ開けてください。配線方法については外部導線引き込み方法を参照して  
ください。
8. カバーを閉じる際は、必ず締め付けトルクを守ってください。
9. フランジ面には、絶対に傷をつけない様に注意してください。
10. 端子箱カバーには蝶番がついていませんので、カバー開閉の際はカバーを落とさない様に注意してください。

型式	モーター容量 (kW)	定格電流 (A)	主接点	補助接点	
				-LO	-LOR
SMG-1-LO/LOR	0.1	0.7	3P	1a1b	1a×2
SMG-2-LO/LOR	0.2	1.2			
SMG-4-LO/LOR	0.4	2.3			
SMG-8-LO/LOR	0.75	3.6			
SMG-11-LO/LOR	1.1	5.0			
SMG-15-LO/LOR	1.5	6.7			
SMG-22-LO/LOR	2.2	9.2			
SMG-37-LO/LOR	3.7	15			
SMG-55-LO/LOR	5.5	22		2a2b	2a2b×2

(注) 補助接点数は自己保持用a接点を含む数です。

外部端子の数は主回路を含め最高11Pまでとします。




島田電機株式会社

取付及び外部導線引き込み方法

1. 取付寸法

取付用六角ボルト M12 4本



2. 外部導線引き込み方法

1) 外部導線の引き込みは関連法規のもと防爆電気配線工事を行ってください。

2) 端子箱カバーの六角穴付ボルト (M8 SW, PW付) を外して、端子箱カバーのみを取り外してください。

使用する六角棒スパナ 呼び 6

3) 接地端子に接地線を接続してください。

ターミナルスタッド (M5) に結線図通りに外部導線を接続してください。

(締め付けトルク M5 : 3.2 N·m)



全ての接続には、丸型圧着端子・絶縁チューブを使用し、下図の様に確実に行ってください。

導電部が互いに接触しない様に注意してください。

4) 外部導線の接続が終わりましたら、端子箱カバーを確実に取付けてください。

六角穴付ボルトが片締めにならない様に、必ず締め付けトルクを守って均等に締め付けてください。

(締め付けトルク M8 : 10.4 N·m)



“A”部詳細図

注記

仕様書等により取付けを行った配管付属品類は輸送によりねじ部が緩む事が御座います。

配管工事の際には緩んでいないか確認の増し締めを行ってください。

商品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

東京都大田区仲池上2-29-6 (〒146-0081)

本 社 / 03-3754-1711

大阪営業所 / 06-6311-5590



島田電機株式会社

# 取扱い説明書

No. TS10037

島田電機株式会社

型式) EXMGシリーズ

## 防爆構造の種類

耐圧防爆構造 EXd II BT6

## 取扱い上のご注意

1. 周囲温度は、-20°C~40°Cの範囲でご使用ください  
(但し、氷結しないこと)。
2. 本製品の施設、点検及び保守は、防爆に関する責任者(注1)の指導のもとで行ってください。  
もし、行われない場合には、防爆性能が損なわれる原因になりますのでご注意ください。  
注1. 防爆に関する責任者とは労働安全衛生法等関連法規、防爆規格及び電機設備の施工について講習  
及び定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
3. 防爆性能の維持のためには設置環境の影響を十分に考慮してください。  
特に水分及び湿気に対しては、その使用状況に応じて対策を行ってください。
4. 機器の改造及び構成部品の交換はしないでください。
5. 通電中は、絶対にカバーを開けないでください。
6. 内部配線及び外部導線は、絶対に傷つけないでください。
7. 接地工事を施してください。
8. 本品は端子台を内蔵していません。配線方法については外部導線引き込み方法を参照してください。
9. カバーを閉じる際は、必ず締め付けトルクを守ってください。
10. フランジ面には、絶対に傷をつけない様に注意してください。
11. 押しボタンゴムカバーは消耗部品です。ゴムカバーに劣化、損傷があると防水性能が低下します。  
点検等において、ヒビ割れや損傷が見つかった場合、速やかに交換してください。

電気定格一覧表

(三相モータ)

型式	電圧		モータ容量 (kW)
	主回路電圧	操作回路電圧	
EXMG-0.5-□	AC400/440V	AC400/440V	0.05
EXMG-1-□			0.1
EXMG-2-□			0.2
EXMG-4-□			0.4
EXMG-8-□			0.75
EXMG-10-□			1.0
EXMG-15-□			1.5
EXMG-22-□			2.2
EXMG-37-□			3.7
EXMG-0.5-□	AC200/220V	AC200/220V	0.05
EXMG-1-□			0.1
EXMG-2-□			0.2
EXMG-4-□			0.4
EXMG-8-□			0.75
EXMG-10-□			1.0
EXMG-15-□			1.5
EXMG-22-□			2.2


(単相モータ)

型式	電圧		モータ容量 (kW)
	主回路電圧	操作回路電圧	
EXMG-1-□	AC200/220V	AC200/220V	0.1
EXMG-2-□			0.2
EXMG-4-□			0.4
EXMG-8-□			0.75
EXMG-1-□	AC100/110V	AC100/110V	0.1
EXMG-2-□			0.2
EXMG-4-□			0.4

**取付及び外部導線引き込み方法**

**1. 取付寸法**

取付用六角ボルト M8 4本



**2. 外部導線引き込み方法**

1) 外部導線の引き込みは関連法規のもと防爆電気配線工事を行ってください。

ケーブル工事は、耐圧パッキン式ケーブルグランド（型式：SXC-□□B）を使用してください。

2) カバーの六角ボルト（M6 SW, PW付）を外して、カバーを取り外してください。

付属するT型ソケットレンチ及び市販品ソケットレンチ（呼び10）を使用すること。

3) 電線の接続は結線図に従って正確に行ってください。

電磁開閉器・接触器の接続端子ねじに結線図に従って、外部導線を接続してください。

圧着端子締付けねじの締付トルク（ねじ径：M3.5）：0.94～1.51 N·m

なお、すべての接続には丸型圧着端子・絶縁チューブを使用し、確実に行ってください。

4) 接地端子に接地線を接続してください。


容器内部及び外部に接地端子があります。必ず接地をしてください。

なお、すべての接続には丸型圧着端子・絶縁チューブを使用し、確実に行ってください。

5) 外部導線の接続が終わりましたら、カバーを確実に取付けてください。

六角ボルトが片締めにならない様に、必ず締め付けトルクを守って均等に締め付けてください。

（締付けトルク M6：10.4 N·m）



**注記**

仕様書等により取付けを行った配管付属品類は輸送によりねじ部が緩む事が御座います。

配管工事の際には緩んでいないか確認の増し締めを行ってください。

(製造・販売元)

島田電機株式会社／本社

東京都大田区仲池上2-29-6 (〒146-0081)

TEL. 03-3754-1711

FAX. 03-3754-6321

大阪営業所

大阪府大阪市北区末広町3-11天しもビル9階 (〒530-0053)

TEL. 06-6311-5590

FAX. 06-6311-5592

商品に関するお問い合わせは、  
下記へご連絡ください。